



《ホテルの被害状況》



高層階客室の内部の散乱状況



高層階レストランの内部の状況



エキスパンション部の破損状況



高層階宴会場の内部の状況


《 病院の被害状況 》



建物の基礎以外の地盤沈下により、駐車場の部分が沈下し、表面に亀裂が入っている



スプリンクラー設備配管の損傷により
病棟の内部は水浸しとなった（高層階）



受付カウンターのルーバーの脱落



病棟の検査室内部の状況