

# 環境測定結果速報

2022 年 3 月 30 日

株式会社中田工務店 御中

株式会社 サン・テクノス  
大阪市都島区善源寺町2丁目3番16号  
電話 06(6922)0211  
計量証明事業登録第10259号  
作業環境測定機関労働基準局登録27-75

貴依頼による分析結果は次のとおりであることを報告致します。

---

現 場 名 下 山 手 住 宅 4 号 棟 と り こ わ し 及 び 敷 地 整 備 工 事 (C 棟 電 気 室) [吹付けロックウール]

---

測 定 年 月 日 2022 年 3 月 15 日 ~ 2022 年 3 月 30 日

---

項 目 石綿粉塵気中濃度測定

---

試料調整方法 アセトノーリアセチン法

---

分 析 方 法 位相差顕微鏡を用いた計数法

---

分 析 者 第1種作業環境測定士・石綿分析技術評価事業Aランク/田渕 雅弘

---

[単位:f/l]

測定地点	3月15日		3月24日		3月25日		3月26日		3月28日		3月29日		3月30日	
	No.	処理作業前	No.	処理作業中 (1回目)	No.	処理作業中 (2回目)	No.	処理作業中 (3回目)	No.	処理作業中 (4回目)	No.	処理作業中 (5回目)	No.	処理作業後 (隔離シート撤去前)
処理作業室内 [①-1、③-1、⑦-1]	1	0.5未満	10	650	-	-	-	-	-	-	-	-	26	0.5未満
処理作業室内 [①-2]	2	0.5未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
処理作業室内 [①-3、③-2、⑦-2]	3	0.5未満	11	970	-	-	-	-	-	-	-	-	27	0.5未満
セキュリティゾーン入口 [④]	-	-	12	0.5未満	18	0.5未満	20	0.5未満	22	0.5未満	24	0.5未満	-	-
集じん・排気装置の排出口 [⑤]	-	-	13	0.5未満	19	0.5未満	21	0.5未満	23	0.5未満	25	0.5未満	-	-
敷地境界 [②-1]	4	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-2]	5	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-3]	6	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-4]	7	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-5]	8	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-6]	9	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [⑥-1、⑧-1]	-	-	14	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	28	0.3未満
敷地境界 [⑥-2、⑧-2]	-	-	15	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	29	0.3未満
敷地境界 [⑥-3、⑧-3]	-	-	16	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	30	0.3未満
敷地境界 [⑥-4、⑧-4]	-	-	17	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-	31	0.3未満

敷地境界:4時間測定での0.3未満は定量下限値を表す。

作業環境:2時間測定での0.5未満は定量下限値を表す。

大気基準値は10f/lである。

※処理作業前敷地境界は共通測定。