

令和2年10月9日

工事請負業者 現場代理人 各位

神戸市建築住宅局住宅建設課長  
設備担当課長

### 工事現場の安全管理の徹底について（通知）

～工事定期監査における意見及び安全パトロールにおける指摘事項について～

各工事現場におかれましては、工事の安全管理、公衆・労働災害の防止について、平素より十分ご配慮頂くとともに、市営住宅行政にご理解とご協力を賜り、お礼申し上げます。

しかしながら、本市において工事事故は発生し続け、今年度のSAS登録を要する重大事故はすでに昨年、一昨年の年間件数を超えている状況です。今後、これ以上事故を発生させないために、下記のとおり、工事定期監査の意見及び安全パトロールにおける指摘事項を共有し、同様の事象にご留意いただくとともに、各現場におかれましては、安全管理体制を再点検し、工事事故や労働災害の防止活動の強化に取り組んでいただきますようお願いいたします。

記

#### 1. 令和2年度第1期工事定期監査における意見

##### ○クレーンの玉掛け作業の安全確保

厚生労働省の「玉掛け作業の安全に係るガイドライン」では、「クレーン等の作動中は直接つり荷及び玉掛け用具に触れないこと」とされている。

地切り時に玉掛け者が安全を確保できる状態でつり荷の状況を確認する場合や微調整を要するつり荷の据付け時など、やむを得ない場合もあるが、荷降ろし時や移動時に、つり荷や玉掛け用具に直接手を触れた状態でクレーン操作の補助を行っていたもの。



#### 2. 安全パトロールの指摘事項

別紙1のとおり

〔安全パトロールにおいて、人命にかかわる不安全行為（別紙2のとおり）を確認した場合は、文書にて改善指示を行うとともに工事成績評価に反映することとなります。〕

#### 3. 今年度のSAS登録を要する重大事故（令和2年8月31日現在）


- ・型枠建込中に支保工から転落
- ・ローリングタワーの梯子から降りる際、足を踏み外し転落
- ・ヒューム管の荷降ろし時に転がり、挟まれ
- ・ガソリンがこぼれ、ガス切断の火が引火し足を火傷

<担当> 建築係 | 富本、多田、葭田 | TEL078(595)6524  
設備係 | 藤谷、橋本、坪井 | TEL078(595)6532

住宅建設課による安全パトロールにおける指摘事項

指摘内容	是正前	是正後
足場妻面の幅木が未設置	  	  
足場板の隙間が3 cm 以上開いている	 	 



指摘内容	是正前	是正後
<p>足場に単管が突出 ⇒突出部をトラテープで養生</p>		
<p>足場支柱の未固定 (防水工事のためジャッキアップし、作業後もそのままになっていた。)</p>		
<p>材料取り込み構台周辺の立ち入り不要箇所に手摺等が未設置</p>		
<p>工事用エレベーターの常時施錠 (駐輪場横の入居者が容易に立ち入れる箇所であった)</p>		
<p>溶接作業エリアの立入防止措置が取れていない (溶接作業時に火の粉の飛散範囲に人が立ち入れる状態だった。) ⇒カラーコーンによる区画</p>		

その他：立馬にて作業中の作業員が安全帯を使用していなかった。

## 人命にかかわる不安全行為の例

### ○墜落・転落

- 墜落制止用器具(安全帯)の未使用(未着用)
- 足場開口部の墜落防止対策未処理
- 不適正な手すり取り外し

### ○転倒・落下・飛来

- 建設機械の目的外使用
- 不適正な玉掛け作業(無資格、吊り方)
- 吊荷下方の不安全行為
- 上下作業

### ○埋没

- 土留め未施工
- すかし掘り施工

### ○酸欠

- 酸欠危険場所での無測定
- 未換気作業
- 無資格作業

### ○感電

- 充電部の露出
- 保護具の未着用

### ○はさまれ・巻き込まれ

- 機械運転時・重量物移動時の周囲養生不備、未確認

※○は、主たる事故