

環境測定結果速報

2022年12月21日

株式会社中田工務店 御中

株式会社サン・テクノス
大阪市都島区善源寺町2丁目3番16号
電話 06(6922)0211
計量証明事業登録第10259号
作業環境測定機関労働基準局登録27-75

貴依頼による分析結果は次のとおりであることを報告致します。

現場名	下山手住宅4号棟とりこわし及び敷地整備工事(C棟)[成形板等]
測定年月日	2022年3月15日～2022年12月20日
項目	石綿粉塵気中濃度測定
試料調整方法	アセトントリアセチン法
分析方法	位相差顕微鏡を用いた計数法
分析者	第1種作業環境測定士・石綿分析技術評価事業Aランク 福田賢司 / 第1種作業環境測定士 田淵雅弘

[単位:f/l]

測定地点	3月15日		11月9日		11月15日		11月22日		12月20日	
	No.	処理作業前	No.	処理作業中(1回目)	No.	処理作業中(2回目)	No.	処理作業中(3回目)	No.	処理作業後
敷地境界 [②-1]	1	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-2]	2	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-3]	3	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-4]	4	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-5]	5	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [②-6]	6	0.3未満	-	-	-	-	-	-	-	-
敷地境界 [⑥-1、⑧-1]	-	-	7	0.3未満	11	0.3未満	15	0.3未満	19	0.3未満
敷地境界 [⑥-2、⑧-2]	-	-	8	0.3未満	12	0.3未満	16	0.3未満	20	0.3未満
敷地境界 [⑥-3、⑧-3]	-	-	9	0.3未満	13	0.3未満	17	0.3未満	21	0.3未満
敷地境界 [⑥-4、⑧-4]	-	-	10	0.3未満	14	0.3未満	18	0.3未満	22	0.3未満

敷地境界:4時間測定での0.3未満は定量下限値を表す。

大気基準値は10f/lである。

※処理作業前敷地境界は共通測定。

※処理作業中(1回目)敷地境界はA棟[建築用仕上塗材(下地調整材)他]処理作業中(11回目)敷地境界と共通測定。

※処理作業中(2回目)敷地境界はA棟[建築用仕上塗材(下地調整材)他]処理作業中(12回目)敷地境界と共通測定。

※処理作業中(3回目)敷地境界はA棟[建築用仕上塗材(下地調整材)他]処理作業中(13回目)敷地境界と共通測定。