

環境測定結果速報

2023 年 4 月 20 日

株式会社中田工務店 御中

株式会社サン・テクノス
大阪市都島区善源寺町2丁目3番16号
電話 06(6922)0211
計量証明事業登録第10259号
作業環境測定機関労働基準局登録27-75

貴依頼による分析結果は次のとおりであることを報告致します。

現 場 名 下山手住宅4号棟とりこわし及び敷地整備工事(アスファルト防水)

測定年月日 2023年2月24日～2023年4月20日

項 目 石綿粉塵気中濃度測定

試料調整方法 アセトントリアセチン法

分析方法 位相差顕微鏡を用いた計数法

分析者 第1種作業環境測定士・石綿分析技術評価事業Aランク/福田 賢司

[単位:f/l]

測定地点	2月24日		3月1日		3月9日		3月30日		4月12日		4月20日	
	No.	処理作業中 (1回目)	No.	処理作業中 (2回目)	No.	処理作業中 (3回目)	No.	処理作業中 (4回目)	No.	処理作業中 (5回目)	No.	処理作業後
敷地境界 [⑥-1、⑧-1]	1	0.3未満	5	0.3未満	9	0.3未満	13	0.3未満	17	0.3未満	21	0.3未満
敷地境界 [⑥-2、⑧-2]	2	0.3未満	6	0.3未満	10	0.3未満	14	0.3未満	18	0.3未満	22	0.3未満
敷地境界 [⑥-3、⑧-3]	3	0.3未満	7	0.3未満	11	0.3未満	15	0.3未満	19	0.3未満	23	0.3未満
敷地境界 [⑥-4、⑧-4]	4	0.3未満	8	0.3未満	12	0.3未満	16	0.3未満	20	0.3未満	24	0.3未満

敷地境界:4時間測定での0.3未満は定量下限値を表す。

大気基準値は10f/lである。

※処理作業中(1回目)及び処理作業中(2回目)測定時はA棟・C棟の処理作業中であった。

※処理作業中(3回目)測定時はA棟の処理作業中であった。

※処理作業中(4回目)測定時はA棟・B棟・C棟の処理作業中であった。

※処理作業中(5回目)測定時はA棟・B棟の処理作業中であった。