



神戸駅周辺地区浸水対策事業の進捗状況（令和4年8月）


令和4年8月の工事状況をお知らせします。

●工事進捗状況について

雨水ポンプ場を造るための掘削工事を実施しました。



①工事現場全景（ドローンによる空撮）



雨水ポンプ場

仮設作業台

②工事現場全景



雨水ポンプ場

仮設作業台

③ポンプ場を造るための掘削工事中

