


工事進捗図および現況写真（令和8年9月末）



①抱き擁壁工 状況



③トンネル坑口全景2



⑤防音扉 設置状況1



⑦試験発破後 坑内状況



②トンネル坑口全景1・コンクリート一次吹付



④トンネル坑内全景・ロックボルト打込み状況



⑥防音扉 設置状況2



⑧トンネル鏡（切羽）状況

