
工事進捗図および現況写真（令和 8 年 11 月末）



① 起点側（下谷上側）坑口付近 伐採工	③ ずり出し［奥］・ロックボルト緊結作業［手前］	⑤ コンクリート吹付 施工状況	⑦ 終点側（原野側）坑口付近 全景
			
② コンクリート養生 状況	**④ トンネル坑内 全景**	**⑥ 支保工建て込み 施工状況**	**⑧ ずりハウスから処分場へ搬出状況**
			